

**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**


REQUERIMENTO Nº 9.833/2020

REQUEIRO, a Vossa Excelência, na forma regimental desta Casa, que seja solicitado ao Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, que realize manutenção na parede que sustenta as águas do açude Epitácio Pessoa (Açude Grande), considerando que em todo o seu entorno existe rachaduras e vazamentos de águas, principalmente na parte que abrange o centro da cidade de Cajazeiras, Paraíba.

Requeiro, ainda, que se dê ciência desta solicitação à Câmara Municipal de Cajazeiras.

João Pessoa, 18 de junho de 2020


ESTELA BEZERRA
Deputada Estadual – PSB



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**


JUSTIFICATIVA

O Açude Epitácio Pessoa mais conhecido como Açude Grande, situado no centro de Cajazeiras – PB, tem mais de 100 anos de existência. Durante esse tempo o açude vem sofrendo os efeitos do tempo, apresentado vários vazamentos e pequenas rachaduras na parede de sustentação de suas águas. Moradores, sociedade civil organizada e autoridades do corpo de bombeiros se uniram e estão cobrando ações por parte do governo do estado da Paraíba, através dos meios de comunicação e redes sociais. A pedido da sociedade o Corpo de Bombeiros realizou um estudo técnico que apontou algumas irregularidades pela falta de manutenção nas paredes do açude. Temendo que venha acontecer um deslizamento, problema que trará graves consequências para população, segue anexo estudo do corpo de bombeiros e fotos.

Diante do exposto viemos através deste solicitar a Secretaria da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, em caráter de urgência providências para evitar um grande alagamento na cidade, destruindo prédios, casas e comércio de Cajazeiras.

João Pessoa, 18 de junho de 2020


ESTELA BEZERRA
Deputada Estadual – PSB



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3º COMANDO REGIONAL BOMBEIROS MILITAR
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
GABINETE DO COMANDO**

Ofício nº 119 /2020 – 5º BBM

Cajazeiras-PB, 17 de junho de 2020.

**Ao Ilustríssimo Senhor
Rivelino Martins Ferreira
Vereador do Município de Cajazeiras-PB
Assunto: Resposta ao Ofício 0034/2020.**

Senhor Vereador,

Remeto a Vossa Senhoria o laudo da vistoria técnica 011/2020 realizada na estrutura do Açude Grande localizado no município de Cajazeiras-PB, próximo à praça João Pessoa, na Av. Pres. João Pessoa. Informo que foi enviada uma cópia do mesmo laudo ao senhor Prefeito José Aldemir Meireles de Almeida.

Respeitosamente,


Edênio Mendes Duarte
TC QOBM
Mat. 522832-8

EDENIO MENDES DUARTE - TC QOBM
Comandante do 5º BBM



**GOVERNO
DA PARAIBA**

Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - 5º Batalhão de Bombeiro Militar
Avenida Comandante Vital Rolim, nº 1.044, Centro, CEP: 58.900-000, Cajazeiras-PB
Fone: (83) 3531-6933 / (83) 3531-6952 / (83) 3531-6956 - E-mail: 5bbm@bombeiros.pb.gov.br



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS**

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA Nº11/2020


Objeto de Relatório: Açude Grande de Cajazeiras

No dia 16 de junho de 2020, após solicitação recebida pela Central de Atendimento do 5º BBM, este militar, **2º TEN QOBM Matr. 527452-4 Felipe Rodrigues Macedo Barroso**, vistoriador do CAT desta unidade, realizou vistoria técnica no Açude Grande de Cajazeiras, com a finalidade de avaliar as condições de segurança do açude.

Durante a visita foi observado que a água do açude estava com uma infiltração para Av. Pres. João Pessoa, nas proximidades da escadaria da Praça João Pessoa, como mostra a imagem em anexo. Foi informado por populares e moradores das proximidades que este vazamento é corriqueiro naquela localidade, o que pode significar possível probabilidade de deslizamento da barragem.

Segue imagem do local:





**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS**



Fellipe Rodrigues Macedo Barroso
FELLIPE RODRIGUES MACEDO BARROSO – 2º TEN QOBM
Vistoriador



**ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
GABINETE DA DEPUTADA ESTELA BEZERRA**

