



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de “Epitácio Pessoa”
Gabinete da Deputada Silvia Benjamin

REQUERIMENTO Nº 11.840/2024


Assunto: Requer, com fundamento no artigo 117, XIX, da Resolução no 1.578/2012 (Regimento Interno), que seja formalizado requerimento de **APELO** ao **Prefeito Constitucional de Campina Grande-PB, Exmo. Sr. Bruno Cunha Lima**, para que este determine junto à **Defesa Cível Municipal**, a realização de uma vistoria em todas as pontes e passarelas que atravessam os canais de escoamento d’água em Campina Grande.

Exmo. Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado o presente requerimento de **APELO** ao **Prefeito Constitucional de Campina Grande-PB, Exmo. Sr. Bruno Cunha Lima**, para que este determine junto à Defesa Cível Municipal, a realização de uma vistoria em todas as pontes e passarelas que atravessam os canais de escoamento d’água em Campina Grande. .

Requeiro ainda que a decisão desta Casa seja comunicada ao **Coordenação de Defesa Civil de Campina Grande**, no endereço: R. Irineu Joffily, 304 - Centro, Campina Grande - PB, 58400-270; ao **vereador Renan Maracajá**, no endereço; Câmara Municipal de Campina Grande

Atenciosamente,


SILVIA BENJAMIN
Deputada Estadual



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Casa de “Epitácio Pessoa”
Gabinete da Deputada Silvia Benjamin

JUSTIFICATIVA PARA O PLEITO


Senhoras e Senhores Deputados,

Há algum tempo os portais de notícia trouxeram o caso de um homem que caiu dentro de um canal após parte de uma passarela desabar no bairro José Pinheiro. A vítima ficou ferida e precisou ser levada para o Hospital de Emergência e Trauma do município.

Homem cai em canal após passarela desabar em Campina Grande

Acidente aconteceu no início da manhã deste sábado, na Avenida Canal. Homem foi levado ao Hospital de Emergência e Trauma.

Do G1 PB



Portal G1

Moradores da região contaram à nossa equipe de assessores que o homem passava na passarela à pé quando o concreto cedeu. A vítima foi socorrida inicialmente por um mototaxista e em seguida por uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com os moradores, é frequente o número de pessoas que passam no local de moto para atravessar a avenida de um lado para o outro e que nos últimos dias as condições precárias da ponte já era sendo notadas.

Portanto, solicitamos que a Defesa Cível de Campina Grande realize um amplo mapeamento de todas estas passarelas e ainda desenvolva uma força tarefa na vistoria destes acessos.

Com o laudo da Defesa Cível em mãos, solicitaremos a restauração ou reconstrução destas passarelas.

Sala das Sessões, em 26 de março de 2024.


SILVIA BENJAMIN
Deputada Estadual